

F E H L E R S P E I C H E R L E S E N

Datum: 08/30/15 13:29:48
 ECU: MS430DS0
 JobStatus: OKAY
 Variante: MS430DS0

ERGEBNIS: 10 Fehler im Fehlerspeicher !

202 Lambdaregelgrenze Bank1

Fehlerhäufigkeit: 2
 Logistikzähler: 40

N_32	704.00	rpm
TCO	49.50	Grad C
R_LS_UP_1	238.00	Ohm
VLS_UP_1	0.01	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.90	h

Gemischgrenze fett

Fehler ist abgasrelevant
 Fehler entprellt
 Fehler momentan vorhanden
 sporadischer Fehler

Fehlercode: CA F1 02 28 16 82 EE 02 85 35

203 Lambdaregelgrenze Bank2

Fehlerhäufigkeit: 2
 Logistikzähler: 40

N_32	704.00	rpm
TCO	49.50	Grad C
R_LS_UP_2	219.00	Ohm
VLS_UP_2	0.01	V
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.90	h

Gemischgrenze fett

Fehler ist abgasrelevant
 Fehler entprellt
 Fehler momentan vorhanden
 sporadischer Fehler

Fehlercode: CB F1 02 28 16 82 DB 02 85 35

228 Lambdareglerabweichung Bank 2

Fehlerhäufigkeit: 3
 Logistikzähler: 40

N_32	704.00	rpm
MAF	98.05	mg/stk
TCO	66.00	Grad C
LAM_MV_2	0.78	%
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.90	h

Abweichung fett

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

Fehlercode: E4 B1 03 28 16 12 98 82 85 35

227 Lambdareglerabweichung Bank 1

Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler: 40

N_32	672.00	rpm
MAF	92.60	mg/stk
TCO	66.00	Grad C
LAM_MV_1	0.78	%
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.90	h

Abweichung fett

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler

Fehlercode: E3 B1 03 28 15 11 98 82 85 35

238 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

TCO	66.00	Grad C
N_32_TOL	704.00	rpm
MAF_TOL	125.28	mg/stk
MAF_BOL	119.84	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.20	h

Misfire CARB_B4

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: EE 74 01 28 98 16 17 16 85 3C

242 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

TCO	66.00	Grad C
N_32_TOL	704.00	rpm
MAF_TOL	125.28	mg/stk
MAF_BOL	119.84	mg/stk

aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h

Misfire CARB_B4

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: F2 74 01 28 98 16 17 16 85 3C

243 Verbrennungsaussetzer Zylinder 6

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

TCO	66.00	Grad C
N_32_TOL	704.00	rpm
MAF_TOL	125.28	mg/stk
MAF_BOL	119.84	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.20	h

Misfire CARB_B4

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: F3 74 01 28 98 16 17 16 85 3C

239 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

TCO	66.00	Grad C
N_32_TOL	704.00	rpm
MAF_TOL	125.28	mg/stk
MAF_BOL	119.84	mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ)	0.20	h

Misfire CARB_B4

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: EF 74 01 28 98 16 17 16 85 3C

241 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

TCO	66.00	Grad C
N_32_TOL	704.00	rpm
MAF_TOL	125.28	mg/stk

MAF_BOL 119.84 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h

Misfire CARB_B4

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: F1 74 01 28 98 16 17 16 85 3C

240 Verbrennungsaussetzer Zylinder 3

Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler: 40

TCO 70.50 Grad C
N_32_TOL 704.00 rpm
MAF_TOL 119.84 mg/stk
MAF_BOL 108.94 mg/stk
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h

Misfire CARB_B4

Fehler ist abgasrelevant
Fehler entprellt
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler

Fehlercode: F0 74 01 28 9E 16 16 14 85 3C

=====